

## Ulefos støtthylse med kile , for PE-rør

MV50-60

1. Påse at innerdiameter på PE-røret er i henhold til min. og max. tolleranser i henhold til EN12201-2.
2. Sjekk at røret er fritt for sand og skitt.
3. Strips/bånd må IKKE fjernes fra støtthylsen.
4. Skyv/skli støtthylsen inn i røret opp til strips/båndets posisjon.
5. Fjern så strips/bånd og skyv innsatsen i posisjon.
6. Press kilen i innsatsen til den er i kontakt med rørets innside hele veien rundt.
7. Bruk en hammer, om nødvendig, for å få kilen og innsatsen presset inn i røret. Stopp når du ser deformasjon i øvre del av kilen.
8. Den gjenstående kilelengden ( om det er noen ) må fjernes ved å bruke en sag ( baufil)
9. Bruksområde kaldt vann



KILE



Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.