

## RAPPORT

Besiktigelse av prøving av konsoll Stjernebjønn DN259/300 ved Ulefos iht. VA Miljøblad 112

---

### Konklusjon / Sammendrag

Kontrollrådet mottok en henvendelse fra Ulefos AS vedrørende ønske om at en representant fra Kontrollrådet kunne delta ved besiktigelse av fullskalatester iht. VA miljøblad 112.

Oppdraget gikk ut på å overvåke test av konsoll, type Stjernebjønn DN250/300.

Kontrollrådets funksjon under disse testene var å opptre som en 3. part som overvåker prøvingen. Det er utarbeidet spesifikasjoner, VA/Miljøblad 112, som beskriver hvordan tester skal gjennomføres.

Testene ble utført ved Ulefos Jernverk. Det var tilgang til tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne følge forløpet under testingen. Rigger var iht. beskrevne prøvekrav og som beskrevet i rapport fra Ulefos i Rapport ID 1529-R21.

Jeg bekrefter at test, slik den er rapportert fra Ulefos i Rapport ID 1529-R21, ble gjennomført iht. ovennevnte spesifikasjon og at nevnte rapport gir et korrekt bilde med tanke på hva som ble bevitnet under testene. De avleste verdier presentert i testrapportene er i samsvar med de kontrollverdier undertegnede var med på å lese av.

Oslo 03.06.2022



Daglig leder  
Kontrollrådet